



Destinataires : À tous les parents des élèves qui utilisent le transport scolaire  
Expéditeur : Eddy Richard, coordonnateur du service du transport scolaire  
Date : 29 janvier 2021  
Objet : **Transport scolaire**

---

Nous désirons informer les parents des élèves qui utilisent le transport scolaire d'ajout de mesures de prévention en ce qui concerne nos véhicules lourds, suite à un évènement survenu cette semaine.

Premièrement, nous vous informons des mesures déjà en place. Les mesures et les directives de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) exigent que le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord se soumette au Programme d'entretien préventif (PEP). Ce programme consiste à une inspection de plus de 150 points de conformité à une fréquence de trois mois ou aux 10 000 kilomètres, et ce, pour tous les véhicules lourds du centre de services scolaire. Conformément au *Règlement sur les normes de sécurité des véhicules lourds* de la Fédération des transporteurs par autobus, chaque conducteur effectue une ronde de sécurité de son véhicule à tous les 24 h d'utilisation.

Deuxièmement, voici les mesures supplémentaires qui seront mises en place dans les prochains jours. Des indicateurs de desserrage d'écrou de roues (checkpoint) seront placés sur chaque écrou des roues de tous les véhicules lourds afin que les conducteurs d'autobus puissent vérifier visuellement chaque jour qu'il n'y ait pas eu de desserrage de ceux-ci. De plus, nous installerons dans chaque autobus une clé dynamométrique afin que les conducteurs puissent remédier à la situation si jamais l'indicateur de desserrage d'écrou aurait changé de position.

Nous vous assurons que la sécurité de nos élèves est notre priorité.